快意电梯

--

快意电梯股份有限公司

司高度重视并组织相关人员进行会议探讨。针对“鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆在电磁力作用下产生摆动，易引起制动器卡阻的问题，要将鼓式制动器采用铁质等导磁材料的松闸顶杆更换为铜质等非导磁材料的松闸顶杆”，我司说明如下：

指定更改方案。

三、 因本公司生产电梯 30 余年，使用制动器型号较多，本函未涉及到的制动器，维保单位可将现场情况拍照反馈给我公司（控制柜铭牌、电动机铭牌、制动器铭牌），由我公司专业技术人员给予专业技术指导。

四、 蝶式制动器松闸扳手，在使用完毕后，应从松闸顶杆处拆卸下来（拆除前，应将顶杆先复位），挂在机房“松闸扳手”标识指定位置。如图 5




图 5

五、 以下无机房结构的制动器因设计有复位弹簧，不需要更换顶杆：



快意电梯

六、以下为意大利莎仕主机制动器，因带[illegible]自动复位弹簧，无需更换制动器顶杆，只需更进入

[illegible]快意电梯官网：https://www.fe111.com

八、 全国技术服务热线：400-6789-443。

特此告知，商祺！

股份有限公司
公章）
年五月二十五日

快意电梯
（公
二零二一

附件一：带限位装置的制动器

